





YKSI LIITINRIVI = YKSI PUOLA (2 johdinta)



ASENNUSOHJEET

- Kytke jokaiseen puolaan kaksi johdinta: rivin “+”-napa puolan plusnapaan ja rivin kirjainnapa puolan miinusnapaan. Vain 2-johtimisille passiivisille puolille.
- Etummaisat sylinterit 1-3 liittimeen 1, takimmaisat 4-6 liittimeen 2.
- Saman kirjaimen lähdöt toimivat parina: sylinterit 1 ja 6 (A), 2 ja 5 (B) sekä 3 ja 4 (C) kipinöivät yhtä aikaa. Lähtö D jää tässä asennuksessa vapaaksi.
- JSPARK IN kytketään 6-napaisella johdolla JSpark-ohjaimeen.