




KYTKENTÄ MODUULILTA PUOLALLE

- LIITIN 1 · napa A** → puolan PIN 1 (kela 1)
- LIITIN 1 · napa +** → puolan PIN 2 (+12 V)
- LIITIN 1 · napa B** → puolan PIN 3 (kela 2)

Kolme johdinta yhteensä — muut navat jäävät vapaaksi.

SUURJÄNNITEJOHDOT

- napa 1 (vasen etu)** → **sylinteri 1**
- napa 2 (vasen taka)** → **sylinteri 4**
- napa 3 (oikea etu)** → **sylinteri 2**
- napa 4 (oikea taka)** → **sylinteri 3**

Vasen tornipari = kela 1 (syl. 1 ja 4) · oikea pari = kela 2 (syl. 2 ja 3).

ASENNUSOHJEET

- Bosch 0 221 503 407 on kaksoispuola: yksi kotelo, kaksi kela ja neljä suurjännitenapaa 2 × 2 -ryhmässä puolan päällä.
- Puolapaketti tarvitsee vain yhden +12 V syötön (PIN 2). Rivin B +-napa jää vapaaksi.
- Lähdöt C ja D sekä koko liitin 2 jäävät tässä asennuksessa vapaaksi.
- Tarkista tulppajohtojen paikat ennen käynnistystä: vaihtuneet johdot estävät moottorin käynnistymisen.
- JSPARK IN kytketään 6-napaisella johdolla JSpark-ohjaimeen.